

切割机安全操作规程及注意事项

切割机安全操作规程及注意事项有：使用前必须认真检查设备的性能，确保各部件的完好性；电源闸刀开关、锯片的松紧度、锯片护罩或安全挡板进行详细检查，操作台必须稳固，夜间作业时应有足够的照明亮度等。



切割机安全操作规程及注意事项

(一)切割机工作时务必要全神贯注，不但要保持头脑清醒，更要理性的操作电动工具。严禁疲惫、酒后或服用兴奋剂、药物之后操作切割机。

(二)电源线路必须安全可靠，严禁私自乱拉，小心电源线摆放，不要被切断。使用前必须认真检查设备的性能，确保各部件完好。

(三)穿好合适的工作服，不可穿过于宽松的工作服，更不要戴首饰或留长发，严禁戴手套及袖口不扣而操作。

(四)加工的工件必须夹持牢靠，严禁工件装夹不紧就开始切割。

(五)严禁在砂轮平面上，修磨工件的毛刺，防止砂轮片碎裂。

(六)切割时操作者必须偏离砂轮片正面，并戴好防护眼镜。

(七)严禁使用已有残缺的砂轮片，切割时应防止火星四溅，并远离易燃易爆物品。

(八)装夹工件时应装夹平稳牢固，防护罩必须安装正确，装夹后应开机空运转检查，不得有抖动和异常噪声。

(九)中途更换新切割片或砂轮片时，不要将锁紧螺母过于用力，防止锯片或砂轮片崩裂发生意外。

(十)必须稳握切割机手把均匀用力垂直下切，而且固定端要牢固可靠。

(十一)不得试图切锯未夹紧的小工件或带棱边严重的型材。

(十二)为了提高工作效率。对单支或多支一起锯切之前，一定要做好辅助性装夹定位工作。

(十三)不得进行强力切锯操作，在切割前要待电机转速达到全速即可。

(十四)不允许任何人站在锯后面，停电、休息或离开工作地时，应立即切断电源。

(十五)锯片未停止时不得从锯或工件上松开任何一只手或抬起手臂。

(十六)护罩未到位时不得操作，不得将手放在距锯片15厘米以内。不得探身越过或绕过锯机，操作时身体斜侧45度为宜。

(十七)出现有不正常声音，应立即停止检查;维修或更换配件前必须先切断电源，并等锯片完全停止。

(十八)使用切割机如在潮湿地方工作时，必须站在绝缘垫或干燥的木板上进行。登高或在防爆等危险区域内使用必须做好安全防护措施。

(十九)设备出现抖动及其它故障，应立即停机修理，严禁带病和服用兴奋剂及酒后作业;操作时严禁戴手套操作。如在操作过程中会引起灰尘，要戴上口罩或面罩。

(二十)加工完毕应关闭电源，并做好设备及周围场地的清洁。

(二十一)切割机工作时务必要全神贯注，不但要保持头脑清醒，更要理性的操作电动工具。严禁疲惫、酒后或服用兴奋剂、药物之后操作切割机。

(二十二)电源线路必须安全可靠，严禁私自乱拉，小心电源线摆放，不要被切断。使用前必须认真检查设备的性能，确保各部件完好。